Erledigt USB XHC ohne USBInjectAll.kext oder USB-Portlimit Patch zum Laufen bringen / Diskussionen

Beitrag von „pgr69“ vom 14. Oktober 2020, 20:54

Die neue KEXT kommt in patched ? Kommt die nicht unter Efi/clover/kexts/other

Die generierte SSDT habe ich nach efi/clover/acpi/patched gelegt aber du sagst ja die brauche ich nicht

Die Ports die ich entfernt habe (HS01,HS02, USR1) fehlen jetzt auch im Hackintool. Allerdings ist nichts nachgerückt.

Wer  spritze (Inject) gehe bekomme ich die Liste aus dem Bild

Was den LimitPAtch angeht habe ich im Clover die aus dem folgenden Bild genommen - sind die richtig ?



Den USBInjectAll habe ich auch schon rausgenommen.

EDIT:

Jetzt wird es aus meiner Sicht lustig.

Stecke ich am Backpanel einen USB2 Stick ein erscheint der im Finder und auch IORegExplorer.

Allerdings nicht im Hackintool.....bzw. im Hackintool steht an der Stelle "4-Port USB2.0 HUB" und ist grün

Es ist der HS05 an Adresse 14300000

lg und Danke