Erledigt Realtek Ethernet treiber funktioniert nicht. (Catalina installation unmöglich)

Beitrag von „WasGuckstDu“ vom 15. Oktober 2020, 20:28

5T33Z0 Ich hab gerade nochmal nachgeschaut. Es ist tatsächlich nur die 500MB große reovery Partition. Deswegen möchte der Catalina auch ausm Netz laden.