Erledigt

Bootvorgang dauert sehr lange

Beitrag von „Kartoffel2“ vom 17. Oktober 2020, 21:45

Genau, die 660Ti läuft ohne Webdriver (leider aber auch mit Artefakten bei GK104), habe die interne deaktiviert. Clover v5102, alle Kexte aktuell, die Drivers habe ich seit langem nicht angefasst, gucke da jetzt mal nach

EDIT: Die Drivers habe ich einmal geupdated, hat aber auch nix geändert 🤔