Neuen Bootstick erstellt, Nach Bootmenu nur durchgestrichener Kreis

Beitrag von „Torpor“ vom 18. Oktober 2020, 21:02

XEON-Prozessoren haben doch in der Regel keine GPU, oder?