MacMini8,1 und seine Zickereien

Beitrag von „DSM2“ vom 21. Oktober 2020, 19:31

Hat nichts mit dumm zu tun, machen viele den Fehler das sie davon ausgehen, dass sie für OpenCore ebenso die Kext benötigen.

Dabei ist nur der OC Quirk XhciPortLimit relevant, dieser muss Enabled sein sprich Boolean Yes !

Auch der Grund warum deine Ports ohne die Kext nicht laufen!

In deiner Config ist dieser Quirk disabled.



Quirks	Dictionary	17 Defined/Well-Known
AppleCpuPmCfgLock	Boolean	YES
AppleXcpmCfgLock	Boolean	YES
AppleXcpmExtraMsrs	Boolean	NO
AppleXcpmForceBoost	Boolean	NO
CustomSMBIOSGuid	Boolean	NO
DisableIoMapper	Boolean	NO
DisableLinkeditJettison	Boolean	YES
DisableRtcChecksum	Boolean	NO
ExtendBTFeatureFlags	Boolean	NO
ExternalDiskIcons	Boolean	NO
IncreasePciBarSize	Boolean	NO
LapicKernelPanic	Boolean	NO
LegacyCommpage	Boolean	NO
PanicNoKextDump	Boolean	YES
PowerTimeoutKernelPanic	Boolean	NO
ThirdPartyDrives	Boolean	NO
XhciPortLimit	Boolean	NO

Grundsätzlich solltest du dir aber auch eine eigene USB Kext erstellen, die Nutzung des Quirks ist auf Dauer nicht empfohlen.

Das ganze hat jetzt aber eigentlich nichts mit deinem Hauptsächlichen Problem zu tun sondern war lediglich eine Randnotiz.