In Arbeit Clover Update schlug fehl, altes EFI lässt sich nicht booten. MacOS 10.15.3 auf 10.15.7

Beitrag von „ede-server“ vom 26. Oktober 2020, 11:23

Hallo,

danke g-force für die Kexte, damit konnte ich erstmal wieder booten. Allerdings habe ich nun 3 neue Probleme.

1. Der Anmeldebildschirm wird schwarz, ziehe ich das HDMI Kabel raus und stecke es unmittelbar wieder rein, kommt wieder ein Bild.

2. Ich habe kein BT.

3. Ich habe kein WLAN.

Derzeit verfolge ich das Ausschlussprinzip und teste gerade den Boot Stick mit einzelnen neuen Kexten. Bisher habe ich nur Lilu und Whatevergreen getauscht und keinen Erfolg gehabt. ISt dieses Vorgehen überhaupt okay oder vergeudete Zeit?

Was kann man noch erledigen um o.g. Probleme zu beheben?