i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „lukeslater“ vom 27. Oktober 2020, 20:59

Erdenwind Inc. alles gut, und Du hast Recht, ich sollte das Profil updaten. Ich rede nicht von einem Fiepen sondern von einem extrem lauten Pfeifton, das ist definitiv kein Spulenfiepen oder ähnliches. Netzteil ist ein Corsair RM 850x. Pfeifton hört direkt nach Reboot auf. Ansonsten ist der Rechner absolut leise, alles an WaKü angeschlossen. Wenn es das nächste mal auftritt nehme ich es auf und poste es.....

Danke euch auf jeden Fall für die Hilfe

Edit: anbei ein Video von dem Ton und ein Screenshot vom Intel Power Gadget