Bootfehler OC ASRock B75M + Finetuning

Beitrag von „5T33Z0“ vom 29. Oktober 2020, 13:41

Okay, ich fasse nochmal zusammen:

1. Eigene Cöover EFI funktioniert nicht. Dann Wechsel auf OpenCore.
2. Eigene OC EFI funktioniert nicht
3. EFI aus dem Forum funktioniert nicht

>> Ich würde mal einen Blick ins BIOS werfen, ob da noch alle Settings für macOS-Betrieb noch korrekt sind.