Erledigt Probleme Installation von Catalina

Beitrag von „dieter12“ vom 31. Oktober 2020, 13:21

> Zitat von hackmac004
>
> Moin,
>
> Cl 5096 bootet 15.7. nicht. Ich würd an deiner Stelle auf 5119r updaten indem du bootx64.efi und cloverx64.efi ersetzt mit denen aus dem CloverV2-5119 Ordner.
>
> https://github.com/CloverHacky...CloverBootloader/releases
>
> An dieser Stelle findest du dann auch neuere Treiber.
>
>
>
>
> Die solltest du im Zuge des Clover Updates am besten auch erneuern.
>
> Alles anzeigen

Warum nicht 5.122, das ist doch die letzte Version "ohne OC" ?

Dieter