HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „vivandi“ vom 31. Oktober 2020, 17:06

Hallo kann mir einer helfen ich wollte heute clover bootloader testen doch kann von opencore aus kein nvram reset machen. Auch der Ladebalken ist rechtsbündig schräg. Wie ist das zu beheben