[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „Juantronik“ vom 2. November 2020, 18:46

> Zitat von schmalen
>
> Juantronik hab gerade gesehen auf macrumors das wohl einige das Problem haben, es gibt schon Anweisungen wie der Cip geflasht wird.
>
> Frage das LogicBoard hast du aus der Bucht? Was hast gezahlt?

War ein kompletter iMac Late 2013 für 400€. Er hatte einen Schaden am Standfuß. Da ist im Scharnier was abgebrochen. So habe ich noch Ersatzteile und kann eventuell das eine oder andere davon noch verkaufen.