OPENCORE installiert nicht BIGSUR Ace F5-5739G LAPTOP weil Kernel Panic angesagt ist

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 4. November 2020, 08:48

Bei `IntelBluetoothInjector.kext` fehlt der `ExecutablePath...` Den `voodooinput` sehe ich 3x.

Habe mir das am Handy angeschaut, es kann sein, dass es mehr gibt, was falsch ist..