NUC8i3BEH findet kein USB Boot

Beitrag von „Astral“ vom 4. November 2020, 22:23

Sieht richtig aus, aber wenn kein bootable device gefunden wird Stimmt was mit Stick nicht oder BIOS Einstellung.

Vorteil von 2 Sticks, ist einfacher zu bearbeiten und verschiedene EFIs auszuprobieren, ohne jedes mal zu mounten. Ist einfach ein Boot Stick.

Dabei kann man die [Install Stick](#) neu mit verschiedenen Versionen bespielen, ohne EFI zu verlieren.