OC "LOG:EXITBS:START" <-- bleibt damit direkt am Anfang hängen.

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 7. November 2020, 10:45

Ich hatte unter OC ähnliche Probleme mit der DW 1560, bis ich die SSDT-XOSI.aml integriert hatte. Die wird scheinbar (seit Neuestem) für diese Karte(n) benötigt. Vergiß dabei nicht den Patcheintrag unter ACPI->Patch (bei OC).

▼ ACPI	Dictionary	↕ 4 Schlüssel/Wert-Paare
▶ Add	Array	↕ 10 geordnete Elemente
▶ Delete	Array	↕ 2 geordnete Elemente
▼ Patch	Array	↕ 16 geordnete Elemente
▼ 0	Dictionary	↕ 12 Schlüssel/Wert-Paare
Comment	String	↕ change_OSI to XOSI
Count	Zahl	↕ 0
Enabled	Boolean	↕ YES
Find	Daten	↕ 4 Bytes: 5F4F5349
Limit	Zahl	↕ 0
Mask	Daten	↕ 0 Bytes:
OemTableId	Daten	↕ 0 Bytes:
Replace	Daten	↕ 4 Bytes: 584F5349
ReplaceMask	Daten	↕ 0 Bytes:
Skip	Zahl	↕ 0
TableLength	Zahl	↕ 0
TableSignature	Daten	↕ 0 Bytes: