In Arbeit ASUS ThunderboltEX 3 auf ASUS Prime Z390-A (aktuelles Catalina)

Beitrag von „chrisnative“ vom 12. November 2020, 14:19

Verflixt. Nach dem letzten Update auf Catalina 10.15.7 funktioniert jetzt plötzlich Thunderbolt nicht mehr. EFI und IOreg hänge ich mal an. Weiß wer woran das liegen könnte?