Probleme bei Big Sur Update von Catalina 10.15.7

Beitrag von „Lalle“ vom 13. November 2020, 11:40

Hallo,

ich versuche aktuell das Update von Catalina 10.15.7. auf Big Sur. Dabei habe ich mehrere Probleme

- Nach Update auf Clover 5.1.26 funktioniert der Shutdown / Restart nicht mehr. Das System friert immer ein

- Sobald das Update von Big Sur den ersten Reboot will komme ich in Clover. Dort habe ich dann den Punkt Boot Mac OS X Install for OSX - Data via Preboot

Wenn ich den Punkt auswähle kommt direkt ein Bildschirm mit einem durchgestrichenen Kreis und nichts weiter passiert. Woran kann das liegen?

Viele Grüße

André