macOS Big Sur - Released

Beitrag von „JimSalabim“ vom 16. November 2020, 00:07

Zitat von Technotron

Nein, iMac1,1 - hat in Catalina wunderbar funktioniert!

iMac1,1 gibt es so nicht. Meinst du iMacPro1,1? Unter iMacPro1,1 funktioniert Sidecar keinesfalls, weil für Sidecar am Hackintosh die iGPU benötigt wird, und die arbeitet unter iMacPro1,1, selbst wenn sie im Bios aktiviert ist oder in der config.plist eingetragen ist, nicht im System mit.

Wenn es bei dir unter Catalina unter iMacPro1,1 tatsächlich funktioniert haben sollte, kann deine Kombination aus SMBIOS-Name und Seriennummer/MLB eigentlich nicht korrekt sein. Damit das so läuft wie es soll und das gewählte Mac-Modell vom System wirklich korrekt akzeptiert wird, muss auch die Seriennummer-MLB-Kombination dem gewählten SMBIOS entsprechen. Und mit "iMacPro1,1"-SystemProductName-String plus iMacPro1,1-Seriennummer und -MLB gibt's kein Sidecar.

Falls du fälschlicherweise "iMac1,1" eingetragen hast, aber korrekterweise eine iMac19,1-Seriennummer und -MLB verwendet hast, solltest du den String "iMac1,1" natürlich in "iMac19,1" korrigieren.