Erledigt Speedstep/SSDT für T61

Beitrag von „freem@n“ vom 20. Mai 2013, 14:20

Das ist ja mal schön zu hören, dann werde ich ja gar keine SSDT brauchen.

Leider scheint es noch nicht so richtig zu funktionieren. Die AppleIntelCPUPowerManagement.kext läuft zwar (hab ich mit verbose boot überprüft), allerdings zeigt mir HWMonitor an, dass die beiden CPU-Kerne nur mit 540Mhz laufen, egal was ich mache....



EDIT: Die CPU-Temperatur liegt momentan bei 16 Grad allerdings läuft die Kiste auch elende langsam...