Erledigt

USB-Mapping Problem USBPort.kext falsch eingebunden

Beitrag von „jboeren“ vom 22. November 2020, 13:51

Ich war bei meinem mainboard GA-Z97X-UD3H in sachen USB einfach faul und habe im bios usb3 ausgeschaltet. Es bleiben 14 usb2 anschlüsse die über USBInjectAll.kext alle funktionieren. Ich habe keine usb3 geräte.