HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „aufuk1“ vom 22. November 2020, 15:14

voila :)))

Als ich das BIOS aktualisiert habe, hat Multi-Touch funktioniert. Ich dachte vorher, war aber zu faul, um zu aktualisieren. Heute habe ich beschlossen, BIOS zu aktualisieren und es hat funktioniert.

Ich danke dir sehr.