Entsperren Apple Watch & Handoff funktionieren nicht - OpenCore 063 Big Sur

Beitrag von „griven“ vom 24. November 2020, 08:51

[Wolfe](#) idealerweise sollte das der Fall sein allerdings setzt das voraus das die USBPorts entsprechend definiert wurden (-> Hackintool). Ohne den Quirk ist ein passend zum System erstellter USBPorts.kext in aller Regel nämlich Pflicht denn andernfalls stehen möglicherweise nicht alle USB-Ports zu Verfügung ?.

Es sollte aber auch klar sein, dass der Quirk keine Dauerlösung und auch kein Ersatz für eine USBPorts.kext darstellt, sondern bestenfalls das Mittel zum Zweck ist. Sprich Quirk aktivieren, Kext erstellen, Quirk wieder deaktivieren so sollte die Reihenfolge sein.