Erledigt X299 Error 97 - Big Sur

Beitrag von „SammlerG“ vom 24. November 2020, 20:42

apfelnico

das mit dem ASmedia und USB 3.0 oder 3.1 kann ich bestätigen!

Und ich hatte schon immer USB in Verdacht, siehe meine alten Beiträge!

Wenn ich alle im Bios deaktiviere, booten er def. immer durch (4x probiert)

Den Kext probiere ich jetzt aus. Einfach zusätzlich nutzen und in OC einbinden?