Komme nicht mehr ins Bios - Asus X299 Prime Deluxe geupdated auf Version 3201

Beitrag von „KMac“ vom 30. November 2020, 07:43

und daran denken, dass ab den höheren Bios zusätzlich die AWAC-Problematik mittels einer SSDT gelöst werden muss...