Optiplex 3020 MFF braucht HS

Beitrag von „Cent“ vom 5. Dezember 2020, 18:36

ich überlege bei mir die 04001204 für die `AAPL,ig-platform-id` zu nehmen, da mein bios auch keine Einstellung für Grafik hat

Grafik sieht vorerst so bei mir aus:

DeviceProperties	Dictionary	2 key/value pairs
Add	Dictionary	2 key/value pairs
PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)	Dictionary	1 key/value pair
layout-id	Data	<05000000>
PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	4 key/value pairs
AAPL,ig-platform-id	Data	<04001204>
framebuffer-patch-enab	Data	<01000000>
framebuffer-stolenmem	Data	<00003001>
framebuffer-fbmem	Data	<00009000>

wofür ist der Eintrag bei dir?

PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x3)/	Dictionary	1 key/value pair
pci-aspm-default	Data	<00>