Kein Ethernet/Wifi unter Big Sur

Beitrag von „the_viking90“ vom 9. Dezember 2020, 15:30

Okay, der schwarze Bildschirm hat sich aufgelöst. Grund war, das ich dauerhaft den TurboBoost Anliegen hatte. Hat sich dann mit ner anderen BIOS Einstellung geklärt.

Allerdings ein neues Mysterium: Wifi und Ethernet bekomme ich unter Big Sur nicht zum laufen. Auf dem Board ist ein Intel i219v7 Ethernet Controller verbaut und als Karte nutze ich ne BCM94360CS2. Ich hab versucht wenigstens die AirPort Karte mit dem BrcmFixup ans laufen zu bekommen, laut Acidanthera auch ohne den 4360_Injector.

hat da einer von euch evtl nen Lösungsansatz? Ich hab's schon mit der custom DNS (1.1.1.1) Versucht, allerdings wechselt der Port in den Einstellungen im Sekundentakt von „Verbunden“ auf „nicht Verbunden“