(EDIT) Probleme bei Big Sur Installation (OC)

Beitrag von „y3ll“ vom 21. Dezember 2020, 20:24

Bob_1 Heute bin ich es noch einmal angegangen, habe die Hardware als iMacPro1,1 in der plist angegeben und was soll ich sagen?

Es funktionierte problemlos auf anhieb! Konnte problemlos BS installieren. Vielen vielen Dank für deinen Tipp!

Ein Problem habe ich leider noch.

Ich habe mir für Bluetooth eine fenvi T919 gekauft und diese eingebaut.

Jedoch funktioniert diese nicht wie gewünscht. Im Systembericht wird sie angezeigt, siehe Anhang.

WiFi funktioniert, ich kann mich mit unserem Hausnetzwerk verbinden.

Ich habe vor ein paar Tagen aus Zeitnot den Tony-Mist installiert, dort funktionierte Bluetooth sofort und ohne Anpassung.

Das Ding scheint somit auf jeden Fall zu funktionieren.

Hast du da vielleicht noch eine Idee?