Problem nach BIOS-Flash

Beitrag von „al6042“ vom 22. Dezember 2020, 21:07

Ich bin zwar nicht der [theCurseOfHackintosh](#) , aber ich eine Idee woran das liegen kann.

Bei mir war das die Zeit mit der GTX770...

Nach dem flashen neuer OZM-Roms für mein damaliges Z87X-UD3H hatte ich das Problem auch.

Ursprung:

Das BIOS im ROM hat meistens die interne Grafik als Standardausgabe gewählt.

Lösung:

Graka ausbauen, Monitor direkt ans Board hängen, ins BIOS booten, Standardausgabe auf PCIe ändern, Kiste ausschalten, Graka wieder einbauen, Kiste wieder einschalten und weiter geht's.