Problem nach BIOS-Flash

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 22. Dezember 2020, 21:09

Hast du zufällig einen USB Stick angeschlossen? DeePoP

Wenn der PC auf die Interne gpu geschalten hätte, würde es dann überhaupt ein Bild geben (roter Bildschirm - oz disable)? al6042