Problem nach BIOS-Flash

Beitrag von „DeePoP“ vom 22. Dezember 2020, 21:21

Da bin ich gerade unsicher, ich versuche es jetzt direkt mal.

EDIT: Habe jetzt mal die GTX ausgebaut und dann einen CMOS-Reset gemacht, dann einen Monitor direkt an Board geklemmt und gestartet. Leider auch dann nur ein schwarzer Bildschirm.

Im Gigabyte Handbuch steht, dass man den CMOS-Reset (verbinden der beiden Pins) bei stromlosem Board machen soll. Ist das richtig so?