Big Sur mit OC auf ThinkPad X270

Beitrag von „rflrkn“ vom 17. Januar 2021, 19:53

Hui, hab ich jetzt mal ausprobiert, aber das hat wohl irgendwie zusätzlich ein wenig was zerschossen...

Die Bootzeit war signifikant länger, Firefox laggt beim Scrollen durch diesen Thread jetzt wie sonstwas, und die Bildschirmhelligkeit lässt sich nicht mehr regulieren...

Ich steh kurz davor der Einfachheit halber einfach das Touchpad aus meinem X250 ins X270 einzubauen (das lief zumindest unter Mojave und Catalina immer ganz gut und mit ner einfachen PS2-Kext).

Da ich zwischenzeitlich mal ein Erfolgserlebnis möchte, wende ich mich glaub ich erstmal der Broadcom-WLAN-Karte zu. Hoffentlich krieg ich die ans laufen.

EDIT:

Okay. Die DW1560 ist eingebaut, die Intel-WiFi-Kexts rausgeworfen und die `AirportBrcmFixup`, `BrcmBluetoothInjector`, `BrcmFirmwareData`, `BrcmNonPatchRAM2` sowie die `BrcmPatchRAM3` sind drinne. Bei der AirportBrcmFixup hab ich die `AirPortBrcm4360_Injector.kext` aus dem Plugins-Ordner gelöscht (da sie ja afaik in Big Sur nicht mehr supported wird), und in der Config.plist hab ich folgendes hier eingetragen:

DeviceProperties	Dictionary	2 key/value pairs
Add	Dictionary	3 key/value pairs
PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)	Dictionary	9 key/value pairs
AAPL,slot-name	String	NGFF M.2 Key A/E
AAPL,slot-name 2	String	NGFF M.2 Key A/E
PinConfigurations	Data	<00>
brcmfx-country	String	DE
built-in	Data	<00>
compatible	String	pci14e4,43ba
device_type	String	AirPort
model	String	DW1560 802.11ac Wireless LAN SoC
name	String	AirPort Extreme

Leider Gottes bootet das System jetzt allerdings nicht mehr und bleibt hier hängen... Jemand ne Idee? EFI häng ich hier mal an...