Asus Prime Z490-A , i710700K installation mit OpenCore und Catalina

Beitrag von „deko91“ vom 25. Januar 2021, 18:48

Hallo Leute:)

Habe mittlerweile ein super rennendes System mit ein paar Kleinigkeiten die noch fehlen....

Habe mittlerweile eine geflashte Titan Ridge V2 Karte drin bei der Leider kein Hot Plug funktioniert.... habe auch nur eine 20 Gbit/s Verbindung.... SSDT habe ich soweit angepasst. Komisch das es nicht funktioniert. siehe Fotos.....

Habe auch die ThunderboltReset.kext

und den Driver Tbtforcepower.efi drin...

und:

Meine Vega 64 funktioniert soweit. bis auf H264 rendern mit Hardware Beschleunigung unter premiere pro... irgendwie geht die hardware Acceleration nur bei H265... obwohl bei Videoproc beides Supporten wird....

keine Ahnung..... damit schlage ich mich nun schon eine weile herum.... vllt kann mir ja da jemand helfen.... Anbei meine config von OpenCore und meine ssdt s

.... und ein Screenshot vom IORegistryExplorer

Mich wundert beim hackitool der Eintrag

Metal Headless NO

Metal Low Power NO

Weiss da jemand was dazu?



Denke schonmal:)

Gruss Dennis