Grafikfehler Sapphire RX 5500 XT unter Last

Beitrag von „LetsGo“ vom 28. Januar 2021, 01:38

[Bob-Schmu](#), [CMMChris](#)

Ich habe auch in einem Container zwei Volumes für Catalina und Big Sur. Hatte ebenfalls das Problem, dass mir unter Big Sur keine Updates mehr angeboten wurden. Der Fehler lag daran, dass Snapshot Sealed: broken bei der Terminal Ausgabe `diskutil apfs list` des Big Sur Volumes stand. Zu diesem Zeitpunkt war [SIP](#) in der `config.plist` deaktiviert und nach der Aktivierung von [SIP](#) (in der `config.plist`) konnte ich nicht mehr Big Sur booten, Catalina funktionierte aber einwandfrei. Deaktivierte ich [SIP](#) konnte ich wieder Big Sur starten. Deshalb fiel mir der Fehler erst auf. Als ich dann mit einem USB Stick Big Sur über das bestehende Volume drüber installierte, war das wieder behoben. Ich glaube, der Grund das mein Snapshot Sealed auf broken stand, war, dass ich die Big Sur Systempartition zuvor auf Lesen und Schreiben (mit Kext Updater) gesetzt hatte. Obwohl ich in der Systempartition nichts geändert habe, dürfte dadurch das Problem entstanden sein (reine Vermutung!!!). Seitdem funktioniert alles wieder wie es soll. [SIP](#) kann verändert werden und Updates werden mir auch angeboten. Es handelt sich dabei um eine SATA SSD. Ich werde es noch weiter beobachten und mich ansonsten von Catalina verabschieden.