Nach Update von Opencore 0.6.0 auf 0.6.5 Fehler direkt vor dem Booten

Beitrag von „5T33Z0“ vom 29. Januar 2021, 19:58

Die Datei ist zumindest nicht kaputt. Deswegen würde ich mal prüfen von welchem Laufwerk gebootet wird... scheint mir so als würde er an der falschen Stelle gucken... NVRAM Reset könnte man noch probieren.