I7-5820K auf MSI X99 S Sli Plus - GraKa-Empfehlung & macOS-Installation

Beitrag von „apfelnico“ vom 10. Februar 2021, 21:05

[g-force](#)

Können ja noch weiter dran tüfteln. Kannst mir auch gern dein EFI per PM schicken mit deinen Änderungen, dann bin ich da auf dem neuesten Stand. Und bitte nochmal jetzt einen Systembericht und IOReg. Denn die letzten Änderungen waren sehr umfangreich, ich hatte ja alles in die DSDT reingepackt, vorher diese komplett fehlerfrei gestaltet. Hatte weitere Geräte eingebunden, wollte mal die Auswirkungen sehen.

Aufgefallen war mir noch, dass deine Grafikkarte nicht an CPU/PCIe hängt, sondern an RPxx, also PCH/PCIe mit nur x1 angebunden. Möglicherweise rühren auch da deine Probleme her, denn auch wenn es ein altes Modell ist, sollte die doch mindestens mit x8 angebunden werden (Edit: vielleicht änderst du nochmal die Reihenfolge deiner eingesetzten PCIe-Karten, Grafikkarte auf den ersten Slot). Weiterhin hatte ich mich um deine USB gekümmert, würde wie gesagt mal sehen, was davon schon gefruchtet hat. Der VIA-Controller zum Beispiel hat vorerst nur vier Ports offen, hat aber insgesamt acht. Der ASMedia1042 hingegen war bisher nicht eingebunden, auch da bin ich gespannt. USB ist bei den Boards eh noch ein Thema für sich, neben den XHCI haben die ja noch zwei EHCI.

Bin gespannt ... 😊