Wlan Karte BCM94352HMB mit Fritzbox 6490 kein wlan

Beitrag von „Amante81“ vom 12. Februar 2021, 18:41

Ja richtig verstanden □□

von der 7490 wird die ssid 2,4 ghz und die 5 ghz angezeigt im wlan Netz aber Ssid von der 6490 fehlt jede Spur es scheint so als würde die Karte keine neue Netze suchen würde.
da ich die 7490 schon immer hatte ist diese im Mac schon registriert.
die 6490 noch nicht...

mir ist aufgefallen das die wlan Karte ein Ländereekennung US hat , ist das normal?

und während der Diagnose ist der Rechner abgestürzt □□□♂□□□♂

gelöst:

hab in der Fritzbox 6490 bei wlan Einstellungen den Kanal geändert und die Frequenz und es funktioniert! □□

wahrscheinlich hat die Frequenz gestört