Unterstützung neuer m.2 SSD Controller

Beitrag von „kexterhack“ vom 12. Februar 2021, 22:07

sefki21

Das habe ich natürlich auch gedacht, aber das ganze System war langsam.

Also beim Schreiben im Forum hier, hing es kurz - und bei normalen Desktop Geschichten sah man den Ball oft. Aber ja Blackmagic sah ungefähr so aus.

Bin unter Intel also noch kein Pcie4, aber read war oft so wie auf dem Screen. Welche PM9A1 hast du Größentechnisch? und welche FW drauf?

Habe auch andere Speed Manager genutzt nur den Amorphous nicht entdeckt. Der sieht ja aus wie Crystal Disk Mark.

Ich habe jetzt eine WD 750 verbaut und der Speed ist konstant - keine Probleme mehr. System ist flüssig - kein Ladeball mehr.

Überlege ob mir der Aufpreis von fast 40€ es Wert ist auf bereits Pcie4 in Form einer WD Black 850 zu gehen.

Hier nun ein Vergleich - frisches MacOS und leerer PM9A1 formatiert als AFPS: Irgendwas stimmt mit der PM9A1 unter MacOS wie gesagt nicht. Auch nicht mit dem anderen Speedmanager.
Das andere ist eine WD750.

AmorphousDiskMark 3.1
All
5
1 GiB
PM9A1 (1% used)
MB/s
Read [MB/s]
Write [MB/s]
SEQ1M QD8
3416.04
3267.84
SEQ1M QD1
7.76
808.32
RND4K QD64
1867.17
421.01
RND4K QD1
78.25
433.37
SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00B00 / Intel Core i9-10850K
Disk Speed Test
Blackmagicdesign
WRITE
2909.3
MB/s
SPEED TEST
START
READ
38.2
MB/s
Will It Work?
How Fast?
AmorphousDiskMark 3.1
All
5
1 GiB
Hackintosh (4% used)
MB/s
Read [MB/s]
Write [MB/s]
SEQ1M QD8
3423.73
2726.69
SEQ1M QD1
2546.11
2619.66
RND4K QD64
1539.10
413.11
RND4K QD1
49.69
500.97
WDS500G3X0C-00SJG0 / Intel Core i9-10850K
Disk Speed Test
Blackmagicdesign
WRITE
2471.3
MB/s
SPEED TEST
START
READ
2530.9
MB/s
Will It Work?
How Fast?