nativer MacPro3,1 OpenCore 0.6.5, Soundprobleme unter Mojave, Catalina und Big Sur

Beitrag von „MacPeet“ vom 20. Februar 2021, 09:02

ich habe dazu oben einen Nachtrag geschrieben.

Das beschriebene war damals auch der Grund, dass die AppleALC alle ID's intern auf ID7 umpatchen musste, damit die Fehlenden ID's aufgefangen werden.

Das ist bis heute noch so.