USB-Ports und USBInjectAll - Zu wenige Ports werden angezeigt

Beitrag von „Frippe007“ vom 24. Februar 2021, 00:20

Hi, je nachdem was dein Notebook für einen USB-Controller hat kannst du ja mal das hier ausprobieren, hat bei meinem NUC anstandslos funktioniert: https://dortania.github.io/Ope…/intel-mapping/intel.html

lg