Gelöst: Langsames Ethernet mit Big Sur / Realtek 8111 Mieze Kext | Danke an @mitchde

Beitrag von „mitchde“ vom 24. Februar 2021, 10:19

Damit wir auf dem gleichen Stand sind:

1. Ist sowohl dieser Nullethernet.kext als auch der SSDT gelöscht / deaktiviert?

2. Deine DL Speed (Internet zum Router zum PC) ist "8.8", ist **nur im 10 Mbit Bereich**, also selbst weit unter 100MBit. Wobei hier natürlich deine Internetanbindung sicher bremsen würde - Internet Anschluss meist nur zwischen 20Mbit und 100 Mbit DL Speed. Drüber (200/500 oder gar 1000) kosten ja deutlich mehr bzw. ist nicht überall verfügbar.

Hast du die Möglichkeit einen zweiten PC/ Laptop an das LAN zu hängen und mal die echte LAN Speed zu messen? Also zB. eine größere Datei (paar hundert MB+) über LAN an den anderen Rechner zu kopieren? (Geht einfach wenn zwei HAcks dranhängen und per Systemeinstellungen / Freigaben) einer als Quelle dient.

Vielleicht weiß Mieze wieso du **keinerlei Meldungen** vom Mieze Treiber im **log** bekommst.

Bei mir (ich nutze Hckintool um das zu sehen) sind die Meldungen - REALEASE VERSION - des Mieze Treibers vorhanden. Habe auch .H Chipsatz jedoch Onboard, du aber eine **PCIe LAN Karte**.



Bei mir sieht man die Infomeldungen des 2.4.0 er Treibers einwandfrei. 1 GBit - Speed.

WÄre ja interessant ob wir über diese MEldungen (evtl. auch Fehler) der Ursache nähe kommen. Ansonsten ists ja im trüben Fischen...

MAg sein das dein AMD Mainboard / CPU da das Problem ist. Vielleicht hat das Mieze AMD USermeldungen die darauf hindeuten oder das es daran nicht liegen kann.

Bleibt noch der **Router** selbst. Ode hängt da noch ein **Switch** (LAN Verteiler) dazwischen?