USB-Ports und USBInjectAll - Zu wenige Ports werden angezeigt

Beitrag von „itisme“ vom 24. Februar 2021, 13:23

[Zitat von Frippe007](#)

Sind die anderen Ports jetzt auch da?

Nein, wie gesagt hab ich nach wie vor nur 7 Ports, aber offensichtlich alle, die ich brauche.

Ne USB-Reset-Kext hab ich gar nicht geladen, sondern lediglich die USB-Reset-AMLs ins ACPI und in die Config eingepflegt.