ALC 1150 nach update auf BigSur nicht mehr funktionierend

Beitrag von „blaze1984“ vom 3. März 2021, 18:22

Hi [MacPeet](#)

Es geht um das gigabyte GA990XA UD3

Aber es ist auf diesem Board halt der AMD FX6300 gesteckt!

Was würdest du mir zu erst raten?

Warum funktioniert den der AppleALC bei mir? Wenn es erst ab ryzen geht!

Ich versuche gleich mal das Script zu laden, kannst du mir dann unter die Arme greifen falls ich fragen habe wie ich diese patches erstelle.?

Lg