MacBook Pro Mid 2012 (9,2) via Opencore auf BigSur updaten

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 5. März 2021, 00:13

so...hat ein wenig gedauert da ich verschiedene Ansätze verfolgt habe. Resultat ist...immer noch kein Bild auf dem MBP 2012 15´´mit HD4000 und GT650M. Die Framebuffer Fraktion nach Dortania durchgearbeitet. Es wird nicht den Hauch einer Grafikkarte angezeigt im Apfel.

DSSDT wurde erstellt unter Catalina Original.

Weg Parameter durch probiert und dabei jedesmal neugestartet.

Was immer funktioniert ist Wlan Bluetooth.

Über Bildschirmfreigabe...kann ich dem Geschehen folgen.

Grafikkarten sind aber im System vorhanden. Beide funktionieren unter Catalina.Es liegt also kein Defekt vor. verschiedene SMBios Versionen bis jetzt zum ImacPro1,1 läuft es aber ohne Bild.

Jetzt bin ich ratlos oder fantasielos. Halt Coronalike...

Die EFI aktuell läuft auf MacBookPro9,1