Neuling sucht Starthilfe für OpenCore

Beitrag von „BluebirdHH“ vom 6. März 2021, 19:27

Hallo Pebbly,

ok, habe den Fehler gefunden. Hatte irgendwie etwas falsch kopiert. Keine Ahnung was mich da geritten hat.

Ansonsten läuft soweit erst einmal alles. 2x WQHD an Displayports, Audio, einschlafen und aufwachen etc. Mal sehen, ich werde das mal "beobachten". Als nächsten Schritt werde ich dann wohl mal eine original Apple WLAN/Bluetooth Karte einbauen. Wenn ich das richtig gelesen habe, muss dafür kein Kext erstellt werden, sondern lediglich im BIOS darauf geachtet werden, dass der m.2 Port mit USB Power versorgt wird, damit Bluetooth funktioniert. Muss ich etwas beachten oder "zurückbauen", wenn aktuell die "AirportBRcmFixup.kext" installiert ist?

VG Ralf