Hackintosh fährt nicht mehr herunter und Soundkarte wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „rxlf“ vom 8. März 2021, 18:43

Das sind beide




Hackintool v3.5.3
System
Patch
Boot
NVRAM
Extensions
Displays
Sound
USB
Disks
PCIe
Power
Calc
Utilities
Logs
Sound
Device
Sub Device
Codec
Revision
Name
0x8086A36D
0x14627B22
-
-
USB 2.0 Camera
0x1002AAE0
0x1043AAE0
-
-
Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X]
Pin Configuration
NID
PinDefault
Device
Connector
Port
Gross Location
Geometric Location
Color
Audio Info
Name
Wert
Class
AppleGFXHDADriver
Hersteller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] (0x1002)
Device
Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X] (0xAAE0)
Sub Vendor
ASUSTeK Computer Inc. (0x1043)
Sub Device
??? (0xAAE0)
HEADSOFT
Tip me!