Erledigt Open Core mit BigSur auf Clover mit Big Sur

Beitrag von „Amante81“ vom 12. März 2021, 20:25

Am besten alles normal belassen!!!!

Hab den Lüfter gereinigt und schon waren es 5-8 grad kühler!!!! Jetzt springt der Lüfter seltener an....

Als Nächstes werde ich die Leitpaste vom CPU erneuern da sie seit 7 Jahren noch nie erneuert wurde.

Und danach denk ich das da gute 10 Grad machbar sind! Wenn die alte paste trocken geworden ist über die Jahre ....