DELL 7730 Big Sur ALC289 Layout ID

Beitrag von „ende4711“ vom 14. März 2021, 13:43

Es geht alles perfekt.. kein knistern am Klinken Ausgang. Microphone geht mit Klinke als auch ohne Klinke mit Lautsprecher am Laptop.

Hier der Screenshot:



	Device	Sub Device	Codec	Revision	Name
🔍	0x8086A170	0x10280832	0x10EC0289	0x0000	ALC289
🔍	0x1002AAF0	0x10280832	-	-	Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]

Pin Configuration

	NID	PinDefault		Device	Connector	Port	Gross Location	Geometric Location	Color	G	P	EAPD
■	18 (0x12)	[illegible]	In	Mic In	Other Digital	Fixed	Internal	N/A	Unkno...	1	0	-
■	20 (0x14)	90170020	Out	Speaker	Other Analog	Fixed	Internal	N/A	Unkno...	2	0	0x2
■	25 (0x19)	00811030	In	Line In	1/8" Stereo/Mono	Jack	External	N/A	Black	3	0	-
■	33 (0x21)	00211040	Out	HP Out	1/8" Stereo/Mono	Jack	External	N/A	Black	4	0	0x2

Audio Info

Name	Wert
Class	AppleHDADriver
Hersteller	Intel Corporation (0x8086)
Device	100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller (0xA170)*
	* You may require Spoof Audio Device ID
Sub Vendor	Dell (0x1028)
Sub Device	??? (0x0832)
Codec Vendor	Realtek (0x10EC)
Codec Name	ALC289 (0x0289)
ALC Layout ID	15
Revision	
Min. Kernel	13
Max. Kernel	15
AFG Low Power State	<03000000>
Codec ID	0x10EC0289
Config Data	<01470c02 02170c02>

Was wird noch benötigt?