DELL 7730 Big Sur ALC289 Layout ID

Beitrag von „MacPeet“ vom 14. März 2021, 14:02

Freut mich. Dann sind wir ja schon am Ziel, oder?

Das Bild Hackintool brauche ich eigentlich nicht. Der zeigt ja nur, was ich als PinConfig auch gesetzt habe.

Ich habe ja sowohl interne Speaker mit HP, als auch intern Mic mit ext. Mic (als LineIn) jeweils im SwitchMode konfiguriert.

Sofern Du also ein 4Pin Headset in die Kombibuchse steckst, sollte in Systemeinstellungen/Ton (Ausgänge/Eingänge) auch jeweils die Anzeige der Geräte wechseln.

Dies kannst Du mal prüfen. Da ja alles geht, sollte es auch so sein.

Ferner prüfe auch, ob es sowohl mit angeschlossenem Netzteil, als auch ohne die gleich gute Funktion hat.

Ferner hattest Du oben mal geschrieben, dass etwas mit den Kopfhörern nicht stimmt beim mp3 hören. Ist da jetzt soweit alles ok?

Sofern dat alles ok ist werde ich den neuen Codec zum Release anmelden. Sag halt Bescheid!