probleme mit LincPlusLaptop i3 5005U [und schlechte laune]

Beitrag von „grt“ vom 19. März 2021, 08:56

ich hab auch mal in der dsdt herumgeschnüffelt und den bereich für den akkupatch inspiziert. er ist notwendig (ein paar 16bit adressen gibts, die weiterverwurstet werden) aber alles in allem recht überschaubar. kann ich mich in den schleifpausen bzw. wenn der lack trocknet drum kümmern