# MacBook Pro Mitte 2012 Kernel_Task Probleme

## Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 24. April 2021, 07:03

Kann ich nicht bestätigen. Hier MAC OSX Catalina wie auch Bigsur mit OC ohne Probleme. Keine nennenswerte Auslastung. Fans werden mit SSD Fan Control constant gesteuert. Auch keine Probleme. Wärmeleitpaste hab ich einmal bisher erneuert. Super.

SSD hab ich schon vor langer Zeit erneuert, EVO 860 2 TB. Und auf höchster Stufe gelöscht? Wozu? Einfach formatieren reicht vollkommen aus? Absolut keine Probleme. Wie zum Teufel kriegt man das Kabel zur Webcam kaputt beim Ausbau und Einbau? Sorry da ist deine Aussage du hättest das schon öfters gemacht ein wenig Fragwürdig.

Und eine Install die sich den ganzen Tag hinzieht? Dafür gibt es Backups? Scheinbar solltest du von solchen Experiementen lieber die Finger lassen? Ergebnis siehst du ja jetzt?

Und wie bluebyte ja schon sagte...Leitpaste hat nichts damit zu tun. Warum auch.

Hast du irgendeine Fremdsoftware, OC, Clover damit probiert? Wo kommen deine Installationen her? Ausm Appstore? FileFault vielleicht aktiviert? Welche Plist willst du löschen? Wozu? Also mehr Fragen als Antworten. Du scheinst generell in deiner Art die Dinge anzupacken falsch zu machen. Also ich kenn kein MBP was sowas von robust und reperaturfreudig ist wie das MBP 2012. hast du das 15' oder die 13'. Hast du schon im Recoverymodus versucht neu zu installieren? Und jetzt die Lösung deiner ganzen verzweifelten Versuche!!!

Lösung