Anfrage zu "Dell XPS 17 9700 3NJ83" aus dem Hardware Center

Beitrag von „Romsky“ vom 25. April 2021, 16:39

Kleines Update zu meinem WiFi Problem, bei mir ist die neueste WiFi Karte vom Dell verbaut. Hört auf den Namen AX500-DBS, diese hat entgegen der kleinen AX1650 keinen Intel Chip verbaut und wird daher auch nicht von den IntelOpenWifi Treibern support. Die AX500-DBS basiert auf Chips von Qualcom. (QCA6390) Keine Ahnung ob es da was für Mac OS gibt. Selbst unter Linux wird dieser Chip erst mit neusten Kernel supportet.